| Attività di campionamento sotto la responsabilità di: (barrare la casella sotto) | VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE ACS E ACN N° |
|---|---|
| [X] LabAnalysis srl Via Europa 5 Casanova Lonati (PV) | 069438FR |
| [ ] Laserlab srl Via Bolzano 6/P San Giovanni Teatino (CH) | |
| [ ] Chemservice Spa Via Fratelli Beltrami 15 Novate Milanese (MI) | |

EV-21-020437-147804

**Committente:** ENI REWIND SPA - ZONA INDUSTRIALE-07046-PORTO TORRES

**Luogo di prelievo:** Impianti TAF - Porto Torres

**Responsabile Cliente:** Pinna Riccardo

**Responsabile Campionamento:** Marchese Mauro - LabAnalysis srl

**Procedura di Camp.:** APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

**Ordine di riferimento:** LBN-OR-21-08019

**Condizioni atmosferiche durante il campionamento:** [X] Sereno [ ] Nuvoloso [ ] Neve [ ] Vento [ ] Nebbia [ ] Pioggia

**Temperatura Aria (°C):** 30 **Data e Ora di Prelievo:** 24/6/2021 12:55

**Identificazione:** Uscita Impianto TAF 4 - istantaneo T3

**Tipologia:** Acqua di scarico (ACS)

| **Codice sonda:** 10597 | pH: | Temper. (°C): | ($) Conduc. (uS/cm): | $O_2$ (mg/l): | $O_2$ (%): |
|---|---|---|---|---|---|
| Redox (mV): | Cloro (mg/l): | Tobidità (NTU): | Altro: | | |

**Presenza di liquido surnatante:** [X] NO [ ] SI spessore: Colore: limpido Odore: inodore

**Acqua di scarico:** [ ] Pozzetto finale di ispezione [ ] Pozzetto intermedio [ ] Serbatoio di accumulo [ ] Altro:

Presenza nel pozzetto di: [ ] Acqua stagnante [ ] Acqua fluente

Portata: [ ] Costante [ ] Fluttuante

**Corpo recettore:** [ ] Fogna [ ] Suolo [ ] Acqua superficiale [ ] Mare [ ] Altro:

**Acqua destinata al consumo umano:** [ ] Pozzo (profondità pozzo: ) [ ] Rubinetto-indicare zona prelievo:

**Addolcitore** [ ] Presente [ ] Assente **Altro sistema di trattamento** [ ] Presente [ ] Assente Indicare tipologia:

| Contenitore | Sede | Tipologia di campionamento | Numero aliquote | Quantità (l) | Filtrato |
|---|---|---|---|---|---|
| BTL_PRC | [X] PV [ ] BR [ ] CA [ ] GE [ ] PZ [ ] CH [ ] RM [ ] VI [ ] MI [ ] _____ | [ ] M 3h [ ] M 24h [X] IST [ ] M Cont 3h | 1 | 1,0 | [ ] Si [X] No |
| VIAL | [X] PV [ ] BR [ ] CA [ ] GE [ ] PZ [ ] CH [ ] RM [ ] VI [ ] MI [ ] _____ | [ ] M 3h [ ] M 24h [X] IST [ ] M Cont 3h | 2 | 0,04 | [ ] Si [X] No |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Note:** ($) il valore della conducibilità indicato risulta già corretto mediante dispositivo di compensazione della temperatura
Portata 65 m3/h

**Responsabile campionamento**

**Responsabile cliente**

Firmato digitalemente da RICCARDO PINNA